Throws	100%													
Resistor	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**	**R9**	**R10**	**R11**	**R12**	**H1**	**T1**
Positions														
2	16	24											16	56
3	3.9	5.1	5.1										3.9	18
4	3.6	4.3	4.3	4.3									3.6	20
5	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1								4.7	30
6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3							1.3	9.1
7	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8						2	15
8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3					1.5	12
9	3.9	3	3	3	3	3	3	3	3				3.9	31.6
10	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1.3	12
11	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		1.6	14
12	3.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.6	33
	Values in kOhm													